

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Псковской области
«Великолукский политехнический колледж»
(ГБПОУ ВПК)

182101, г. Великие Луки, ул. Глинки, д. 36, тел./факс (81153) 9-26-42, org1076@pskovedu.ru

исх.№353 от 30.06.2025г.

ОТЧЕТ

о выполнении Представления об устранении нарушений законодательства о
пожарной безопасности от 29.05.2025 №Прд-20580022-164-25/

Данное представление было рассмотрено 10.06.2025г. на заседании малого педагогического Совета, в ходе которого были приняты следующие решения по устранению выявленных недостатков:

- по факту того, что двери, отделяющие коридоры с 1 по 3 этаж в общежитии по ул. Глинки, 41 не оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнениями в притворах, были приобретены необходимые материалы для оборудования дверей, установка которых будет осуществлена до 01.08.2025г.

- по факту того, что двери, отделяющие коридоры с 1 по 5 этаж в общежитии по ул. Вокзальная, 4а не оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнениями в притворах, имеющиеся двери по своим конструктивным особенностям не имеют возможности устранить недостатки, поэтому было принято решение об установке новых дверей, соответствующих требованиям пожарной безопасности, для этих целей сделан запрос на выделение денежных средств в Комитет по образованию Псковской области (исх.: №ВПК/02-483 от 27.06.2025г.)

- по факту того, что в здании общежития, расположенного по адресу: ул. Глинки, д. 41, г. Великие Луки не в полной мере ведется и вносится информация в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, данная документация на момент проведения проверки находилась у специалиста по охране труда в административном здании колледжа. В настоящее время журналы переданы на объекты защиты и вся информация своевременно вносится специалистами обслуживающих организаций;

- по факту того, что извещатель пожарный ручной (ИПР), на 1 этаже у входа в общежитии по ул. Глинки, 41 и в общежитии по ул. Вокзальная, 4а, а также приемно-контрольный прибор пожарной сигнализации РОКОТ-2 и ОРФЕЙ расположены с нарушениями требований ч.3 ст.4 и ч.1 ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а также п.6.6.27 Свод правил СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования», в настоящее время данные нарушения устранены.

- по пункту отсутствия оборудования системы пожарной сигнализации чердачного помещения в здании общежития по ул. Глинки, 41, данное поме-

щение оборудовано системой пожарной сигнализации и находится в рабочем состоянии;

- по необорудованной, ограждением с поручнем лестницей, ведущей к эвакуационному выходу 1-го этажа высотой более 45 см, в настоящее время производится расчет необходимых затрат на устранение нарушений, после чего будет направлена заявка в Комитет по образованию Псковской области для согласования и финансирования.

- по факту того, что на входе в общежитие допускается перепад высот менее 0,45 м (0,40), согласно норме 4.3.5 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» - Требования к минимальному количеству ступеней не распространяются на проходы со ступенями между рядами мест в зрительных залах, спортивных сооружениях и аудиториях, а также на сооружения наружных крылец. Из этого следует вывод, что нарушений допущено не было, поскольку речь идет о наружном крыльце, которое является входом в общежитие.

- по факту того, что ширина эвакуационного выхода в свету из коридора 2 этажа (выход на балкон) по 5 этаж составляет менее 0,8 м (0,58 м), в данном случае нарушение не усматривается, поскольку капитального ремонта, реконструкции, технического перевооружения в общежитии не проводилось. Ширина выхода была предусмотрена при проектировании.

В соответствии с п.4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: «В случае, если положениями настоящего Федерального закона устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования. При этом в отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования настоящего Федерального закона применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению.

Основываясь на положениях п. 1.1. СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»: «Требования свода правил распространяются на объекты защиты при их проектировании, изменении функционального назначения, а также при проведении работ по реконструкции, капитальном ремонте и техническом перевооружении в части, соответствующей объему указанных работ».

Учитывая изложенное, нарушений пожарной безопасности в данной части не имеется.

И.о. директора



Николаева Е.А.