

1 вх №84
04.06.2025



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА
ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОКУРАТУРА
ГОРОДА ВЕЛИКИЕ ЛУКИ

Октябрьский пр-т, д.55
г. Великие Луки, 182100

И.о. директора ГБОУ Псковской
области «Великолукский
политехнический колледж»

Николаевой Е.А.

ул. Глилки, д.36, г. Великие Луки,
Псковская область, 182101

29.05.2025

Прд-20580022-164-25/

№

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений
законодательства о пожарной
безопасности

Прокуратурой города совместно с привлечением специалистов ОНД и ПР по г. Великие Луки УНД и ПР Главного управления МЧС России по Псковской области проведена проверка законодательства о пожарной безопасности в зданиях общежития ГБОУ Псковской области «Великолукский политехнический колледж» по адресу: ул. Глилки, д. 41. и ул. Вокзальная, д. 4а, г. Великие Луки.

В преамбуле Федерального закона от 21.12.1994 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее - Федеральный закон 69-ФЗ) указано, что обеспечение пожарной безопасности является одной из важнейших функций государства.

Статьями 37, 38 Федерального закона № 69-ФЗ предусмотрена обязанность организации соблюдать требования пожарной безопасности, содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению, обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при осуществлении ими служебных обязанностей, на территории, в здания, сооружения и на иные объекты предприятий.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством среди прочих несут собственники имущества. Лица, указанные в названной статье, иные граждане за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона 69-ФЗ от 21.12.1994 «О пожарной безопасности» законодательство Российской Федерации

основывается на Конституции Российской Федерации и включает в себя настоящий Федеральный закон, принимаемые в соответствии с ним федеральные законы и иные нормативные правовые акты, а также законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы пожарной безопасности.

В силу частей 2, 4 статьи 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее — Федеральный закон № 123-ФЗ) к нормативным правовым актам Российской Федерации по пожарной безопасности относятся технические регламенты, принятые в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности.

В соответствии с п.14 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее — ППР в РФ) руководитель организации обеспечивает наличие и исправное состояние устройств для самозакрывания противопожарных дверей, а также дверных ручек, устройств "антипаника", замков, уплотнений и порогов противопожарных дверей, предусмотренных изготовителем, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в квартиры, коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно наружу), приспособлений для самозакрывания. Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противоподымных дверей (устройств).

В ходе проверки в здании общежития, расположенного по адресу: ул. Глинки, д. 41, г. Великие Луки выявлено, что двери, отделяющие коридоры с 1 по 3 этаж от лестничных клеток внутренних лестниц, не оборудованы приспособлением для самозакрывания и уплотнениями в притворах.

В силу п.17.1 ППР в РФ руководитель организации обеспечивает ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Допускается ведение журнала эксплуатации систем противопожарной защиты в электронном виде. Форма ведения журнала эксплуатации систем противопожарной защиты определяется руководителем объекта защиты.

В ходе проверочных мероприятий в здании общежития, расположенного по адресу: ул. Глинки, д. 41, г. Великие Луки установлено, что на объекте защиты не в полной мере ведется и вносится информация в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

В соответствии с ч.3 ст.4 и ч.1 ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а также п.6.6.27 Свод правил СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» ИПР следует устанавливать на путях эвакуации, у выходов из зданий, в вестибюлях, холлах. ИПР не должны устанавливаться на лестничных клетках, за исключением случаев, когда данные ИПР входят в ЗКПС, в которой формируются сигналы

управления СПА и инженерным оборудованием, участвующим в обеспечении пожарной безопасности объекта в целом.

Если при проектировании СПС окончательная планировка помещений не установлена, то максимальное расстояние по прямой линии между любой точкой здания и ближайшим ИПР не должно превышать 30 м. ИПР следует устанавливать на путях эвакуации, у выходов из зданий, в вестибюлях, холлах. ИПР следует устанавливать на стенах и конструкциях на высоте $(1,5 \pm 0,1)$ м от уровня земли или пола до органа управления (рычага, кнопки и т.п.).

В ходе проверки в здании общежития, расположенного по адресу: ул. Глинки, д. 41, г. Великие Луки установлено, что извещатель пожарный ручной (ИПР), на 1 этаже у входа, расположен менее 1,5 метра от уровня пола (1,3 м).

Согласно п.4.1, п.4.2, п.4.4. СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Нормы и правила проектирования» указано, что при определении необходимости защиты здания и его отдельных помещений автоматическими установками пожаротушения и (или) системой пожарной сигнализации следует в первую очередь определить необходимость защиты здания в целом (таблица 1), затем определить необходимость защиты каждого сооружения (таблица 2) и помещения (таблица 3), входящих в состав здания, и в заключении определить необходимость защиты оборудования, находящегося в помещениях здания (таблица 4). При этом наряду с требованиями, указанными в таблицах, также учитываются положения настоящего раздела. (п.4.1)

Под зданием в настоящем своде правил понимается здание в целом или пожарный отсек, выделенный от остальной части здания противопожарными стенами 1-го типа. Для зданий, имеющих подземную и надземную части, выделенные в самостоятельные пожарные отсеки с обособленными эвакуационными выходами, указанные части (надземную и подземную) в контексте настоящего свода правил допускается рассматривать как отдельные здания. Под нормативным показателем площади помещения в таблице 3 настоящего свода правил понимается площадь части здания или сооружения, выделенная ограждающими конструкциями, отнесенными к противопожарным преградам с пределом огнестойкости: перегородки - не менее EI 45, стены и перекрытия - не менее REI 45. Для зданий и сооружений, в составе которых отсутствуют части (помещения), выделенные ограждающими конструкциями с указанным пределом огнестойкости, под нормативным показателем площади помещения в таблице 3 понимается площадь, выделенная наружными ограждающими конструкциями здания или сооружения. (п.4.2)

В зданиях и сооружениях, указанных в данном перечне, следует защищать АУП и (или) СПС все помещения независимо от площади, кроме помещений: чердаков (за исключением чердаков в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2.1, Ф4.1 и Ф4.2). (п.4.4).

Проверкой установлено, что в здании общежития, расположенного по адресу: ул. Глинки, д. 41, г. Великие Луки, чердачное помещение здания класса

функциональной пожарной опасности Ф 1.2. не оборудовано системой пожарной сигнализации.

Кроме этого, прокуратурой города совместно с привлечением специалистов ОНД и ПР по г. Великие Луки УНД и ПР Главного управления МЧС России по Псковской области проведена проверка в здании общежития, расположенного по адресу: ул. Вокзальная, д. 4а, г. Великие Луки.

В соответствии с п.14 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее – ППР в РФ) руководитель организации обеспечивает наличие и исправное состояние устройств для самозакрывания противопожарных дверей, а также дверных ручек, устройств "антипаника", замков, уплотнений и порогов противопожарных дверей, предусмотренных изготовителем, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в квартиры, коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно наружу), приспособлений для самозакрывания. Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противоподымных дверей (устройств).

В ходе проверки выявлено, что двери, отделяющие коридоры с 1 по 4 этаж от лестничных клеток внутренних лестниц, не оборудованы приспособлением для самозакрывания и уплотнениями в притворах.

В силу ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", а также п. 5.14 СП 484.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования" указано, что приборы, функциональные модули и ИБЭ следует устанавливать на стенах, перегородках и конструкциях, изготовленных из негорючих материалов.

При смежном расположении нескольких приборов, функциональных модулей и ИБЭ они должны размещаться в соответствии с ТД на них. Если необходимые данные не указаны в ТД, то горизонтальное и вертикальное расстояния между ними должны быть не менее 50 мм.

Проверкой установлено, что в помещении вахты расстояние между приемно-контрольным прибором пожарной сигнализации и приборами РОКОТ 2 (15 мм) и ОРФЕЙ (5 мм) составляет менее 50 мм.

Также, в помещении вахты извещатель пожарный ручной (ИПР), расположен на высоте 1,78 м от уровня пола, что является нарушением п. 6.6.27 Свод правил СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»

Согласно п. 4.3.5, 4.4.3. СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» указано, что в соответствии с пунктом 4.3.5 в полу на путях эвакуации, как правило, не допускаются перепады высот менее 0,45 м и выступы, за исключением порогов в дверных проемах высотой не более 50 мм и иной высоты для специально оговоренных случаев. При наличии таких перепадов и выступов, в местах перепада высот следует предусматривать

лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6. Требования к минимальному количеству ступеней не распространяются на проходы со ступенями между рядами мест в зрительных залах, спортивных сооружениях и аудиториях, а также на сооружения наружных крылец.

Кроме этого, проверкой установлено, что в нарушение пункта 4.3.5 лестница ведущая к эвакуационному выходу 1-го этажа высотой более 45 см не оборудована ограждением с поручнем.

В силу пункта 4.4.3. уклон лестниц на путях эвакуации должен быть, как правило, не более 1:1, а ширина проступи - как правило, не менее 25 см, за исключением наружных лестниц; высота ступени - не более 22 см и не менее 5 см. Уклон открытых лестниц для прохода к одиночным рабочим местам допускается увеличивать до 2:1.

Допускается уменьшать ширину проступи криволинейных парадных и служебных лестниц в узкой части до 22 см; ширину проступи лестниц, ведущих в технические этажи, чердаки, на кровлю (за исключением эксплуатируемой), а также только к служебным помещениям (кроме помещений класса Ф5 категорий А и Б) с общим числом рабочих мест не более 5 человек - до 12 см.

Установлено, что на входе в общежитие допускается перепад высот менее 0,45 м (0,40).

В соответствии с пунктом 23 ППР в РФ При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений (в части освещенности, количества, размеров и объемно-планировочных решений эвакуационных путей и выходов, а также наличия на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

В силу пункта 4.2.19. СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» ширина эвакуационных выходов должна быть, как правило, не менее 0,8 м. Из технических помещений и кладовых площадью не более 20 м² без постоянных рабочих мест, туалетных и душевых кабин, санузлов, а также из помещений с одиночными рабочими местами, допускается предусматривать эвакуационные выходы шириной не менее 0,6 м. Минимальная ширина эвакуационных выходов из помещений при числе эвакуирующихся через указанные выходы 50 человек и более должна быть не менее 1,2 м.

В ходе проверки установлено, что ширина эвакуационного выхода в свету из коридора 2 этажа (выход на балкон) по 5 этаж составляет менее 0,8 м (0,58 м), что является нарушением пункта 23 ППР в РФ и пункта 4.2.19

Вышеуказанные нарушения стали возможны ввиду ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей ответственным лицом за данное направления, а также ненадлежащего контроля за деятельностью подчиненных сотрудников со стороны непосредственного руководства.

В целях устранения выявленных нарушений действующего законодательства и недопущения их в дальнейшем впредь, руководствуясь статьей 24 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

ПРЕДЛАГАЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры города, предварительно уведомив о месте, дате и времени его рассмотрения.

2. Незамедлительно принять меры, направленные на устранение допущенных нарушений санитарного законодательства, законодательства о пожарной безопасности, а также законодательства о профилактике и предупреждении преступлений несовершеннолетних, их причин и условий, им способствующих.

3. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности должностного лица, ответственного за указанное направление деятельности.

4. О результатах принятых мер сообщить прокурору города в письменной форме в течение месяца со дня его внесения. В ответе на представление об устранении выявленных нарушений прошу указать, какие конкретно приняты меры в целях устранения выявленных нарушений, а также причины и условия, способствовавшие их допущению.

Заместитель прокурора города

советник юстиции

Е.А. Кондратьева

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 6DEA835907C8A6F61B13E45DA782F53E
Владелец Кондратьева Елена Андреевна
Действителен с 21.11.2024 по 14.02.2026